

Des machines pour
nourrir les Hommes



CODEART

asbl

CODEART asbl

15, Chevémont

B-4852 HOMBORG

Tél.: 0032(0)87 78 59 59

Fax: 0032(0)87 78 79 17

info@codeart.org

www.codeart.org

Ce document est mis gratuitement à disposition en ligne sur le site internet de www.codeart.org.

Il est destiné à être diffusé et reproduit largement.

CODEART développe des projets visant à résoudre des problèmes techniques récurrents dans les pays du Sud et en lien direct avec la production et la transformation des productions vivrières par les producteurs locaux eux-mêmes et les artisans locaux qui offrent leur service aux paysans.

CODEART complète son appui technique par l'offre de toute information susceptible d'aider les partenaires dans la maîtrise de technologies nécessaires au développement du pays.

Les productions, plans et savoir-faire développés sont mis à la disposition de l'ensemble des acteurs du secteur du développement tant au Nord qu'au Sud.

Dans les cas justifiés, une version papier peut vous être envoyée sur simple demande à info@codeart.org.

Si vous avez des questions, si vous constatez des imperfections ou si vous avez des expériences similaires à partager, nous vous remercions de nous contacter.

ECHELLE DES REVENUS A DONNER AUX ACIERS AU CARBONE

Classification : **Mémento technique**

Source du document : /

Date de conception : /

Date de mise en ligne : /

Référence interne : **B-00071-2**

**ECHELLE DES REVENUS A DONNER AUX ACIERS AU CARBONE
(Réf. B00071-2)**

Couleurs	T (°C)	Usages
Jaune paille claire	220	Outils de tour
Jaune	230	Outils de rabotage. Tête de marteau
Jaune paille foncé	235	Couteaux à papier
Jaune foncé	240	Forets. Fraises
Jaune brun	245	Coussinet de ficelières
	250	Tarauts. Peignes. Lames de cisalles
Rouge brun	255	Poinçons. Matrices. Bouterolles
	260	Alésoirs. Gouges
Rouge violacé	265	Mèches hélicoïdales. Forets à bois
		Fers de rabot
Pourpre	270	Instrument de chirurgie
Violet foncé	275	Haches. Tranches à chaud
Violet	280	Tranche à froid pour fonte
Bleu violacé	285	Lames de cisailles pour métaux tendres
	290	Tranche à froid pour fer forgé.
Bleu sombre	295	Tournevis
Bleu pâle	300	Scies à bois. Ressorts